GUIDE RAPIDE N-COM EASYSET

Installation du programme sur l'ordinateur (système d'exploitation iOS) et opérations principales

INSTALLATION DE « N-COM EASYSET »	.2
MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL N-COM	.3
CHANGER LA LANGUE DES INSTRUCTIONS VOCALES	.7

INSTALLATION DE « N-COM EASYSET »

« N-Com Easyset » permet de configurer votre système N-Com en réglant à votre guise certains paramètres audio, en mémorisant vos stations de radio préférées, en mettant à jour le micrologiciel, etc..

Pour installer le programme, procéder comme suit :

• Télécharger la version de « N-Com Easyset » qui correspond à votre système d'exploitation sur le site <u>www.n-com.it</u> et ensuite procéder à l'installation en cliquant sur le fichier avec l'extension .pkg.

	😺 Installer N-Com Easyset	
	Programme d'installation du logiciel N-Com Easyset	
Introduction Destination	Vous serez guidé tout au long des étapes nécessaires à l'installation du logiciel.	
Type d'installation		
Installation		
Résumé		
	Revenir Continue	r

Img. 1



Img. 2

8 🖶 🖂	💝 installer N-Com Easyset	
 Introduction Destination Type d'installation Installation Résumé 	L'installation a été réalisée avec succès. L'installation a réussi. Le logiciel a été installé. Revenir Fermer	

Img. 3

• Le programme N-Com Easyset est maintenant installé sur l'ordinateur.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL N-COM

« N-Com Easyset » permet de mettre à jour le micrologiciel du système N-Com ou de modifier la langue des messages vocaux.

Procéder comme suit :

- 1) Éteindre le système N-Com installé sur le casque
- 2) Démarrer le programme N-Com Easyset : la fenêtre *BIENVENUE* apparaît.

Remarque : à ce stade , le système N-Com n'est pas encore reconnu, et ce même s'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB.

3) Cliquer sur « SUIVANT ».

	N-Com Easyset	
		X
	AUCUN appareil détecté	×
BIENVENUE		
DÉTECTION APPAREIL		
MAJ MICROLOGICIEL	EASYSET	
RESTAURATION	< RETOUR SUIVANT	>
	Appuyez sur SUIVANT pour continuer.	
PARAM. PÉRIPH.		

Img. 4

4) Dans la fenêtre DÉTECTION APPAREIL, brancher le système N-Com à l'ordinateur (si cela n'a pas déjà été fait auparavant) puis cliquer sur « SUIVANT ».

	N-Com Easyset		
			X
	AUCUN app	areil	
	dét	ecté	
BIENVENUE	1. Connectez votre produit au Mac au moyen du câble USB fourni.		1
DÉTECTION APPAREIL	2. Appuyez sur le bouton [SUIVANT >].		
MAJ MICROLOGICIEL			
RESTAURATION	< RETOUR S	UIVANT	>
	Prêt pour DÉTECTION APPAREIL		
PARAM. PÉRIPH.			

Img. 5

5) Le logo du système N-Com connecté apparaît dans la fenêtre de *MAJ MICROLOGICIEL* en haut à droite.

	N-Cor	n Easyset		
	Un nouveau micr disponible. Voulez-vous le té Version	ologiciel est à présent ślécharger à partir du serveur et actuelle: v1.0	901R TEST v1.0	B901
BIENVENUE	Nouvelle Instru	version: v1.1 ctions vocales Français NON OUI	Explo	rer
DÉTECTION APPAREIL	Dernière version: v1.1	Instructions vocal	Français Télécha	¢ Irger
MAJ MICROLOGICIEL			RESTAURATION	N >
RESTAURATION	< RETOUR Périph. détecté avec succè	MISE À JOUR s Prêt pour MAJ MICROLOGICIEI	SUIVAN	r >
PARAM. PÉRIPH.				



Attention : si le système N-Com n'est pas reconnu, veuillez procéder comme suit :

- Suivre à la lettre les instructions de connexion dans la fenêtre, DÉTECTION APPAREIL.
- Si la détection n'a pas lieu, fermer puis redémarrer « N-Com Easyset » et réessayer.
- Si la détection n'a toujours pas lieu, veuillez contacter le service clients info@n-com.it pour une assistance technique. Indiquer le code du JOURNAL DE DIAGNOSTIQUE : cliquer sur AIDE dans la barre de menu du programme N-Com Easyset et selectionner « JOURNAL DE DIAGNOSTIQUE ».

Sei	arch				
Aid	e en ligne	発/			
Lar Jou Aff	gue du gestionnaire Irnal de Diagnostic cher Raccourcis clav.	 	N-Com Easyset		
				8901R v1.0	8,90
	BIENVENUE	Micrologiciel à r	nettre à jour	- Evolor	
	DÉTECTION APPAREIL	Connexion au serveur impossible		Télécha	rger
	MAJ MICROLOGICIEL				
	RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR	RESTAURATION	i T
		Sur la détect. de	appareil		
	PARAM, PÉRIPH,				

6) Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, l'indication s'affiche dans une info-bulle. Sélectionner la langue des instructions vocales puis appuyer sur « **OUI** » pour confirmer.

	N-Com E	asyset	
	Un nouveau microlo disponible. Voulez-vous le télé	ogiciel est à présent charger à partir du serveur et	001R TEST v1.0
BIENVENUE	Nouvelle ve Instructi	NON OUI	Explorer
DÉTECTION APPAREIL	Dernière version: v1.1	Instructions vocales	Français 🗘
MAJ MICROLOGICIEL			
		RI	STAURATION >
RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR	SUIVANT >
	Périph. détecté avec succès	Prêt pour MAJ MICROLOGICIEL	
PARAM. PÉRIPH.			

Img. 8

- 7) La procédure de mise à jour du micrologiciel commence. IMPORTANT : Ne pas débrancher le système N-Com de l'ordinateur lorsque le micrologiciel est en phase de mise à jour. Ne pas fermer le programme N-Com Easyset pendant la mise à jour du micrologiciel.
- 8) Lorsque la procédure est terminée, la version mise à jour du micrologiciel s'affiche dans le coin supérieur droit, à côté du logo du produit.

	N-Com	Easyset	
			X
		B90 ⁻	v1.1
BIENVENUE	Micrologiciel à mettre à jou	ır	
			Explorer
	Dernière version: v1.1	Instructions vocales	Français 🗘
DÉTECTION APPAREIL			Télécharger
MAJ MICROLOGICIEL			
		RES	TAURATION >
RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR	SUIVANT >
	MAJ du micrologiciel réussie	9	
PARAM. PÉRIPH.			

Img. 9

Pour mettre fin à l'utilisation de N-Com Easyset, fermer l'application, débrancher tout d'abord le connecteur USB de l'ordinateur puis le connecteur branché au casque.

Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vérifier le message d'erreur affiché :

MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
Micrologiciel	Le format du micrologiciel	Sélectionner le micrologiciel correspondant à votre
corrompu	sélectionné est incorrect.	système.
Micrologiciel pas	Le micrologiciel	Célectionner le micrologicial correspondent à votre
prévu pour [nom du	sélectionné ne correspond	
système]	pas au système connecté	systeme.

Il est également recommandé de :

- vérifier que le système N-Com est allumé
- vérifier que le système N-Com est correctement connecté à l'ordinateur via le câble USB fourni
- vérifier que le micrologiciel sélectionné correspond bien au système N-Com connecté

Si le problème persiste, veuillez contacter le service clients info@n-com.it pour une assistance technique. Indiquer le code du JOURNAL DE DIAGNOSTIQUE : cliquer sur AIDE dans la barre de menu du programme N-Com Easyset et selectionner « JOURNAL DE DIAGNOSTIQUE ».

K N-Com Easyset	Aide			
	Search			
	Aide en ligne	¥/		
	Langue du gestionnaire	企業L	N-Com Easyset	
	Afficher Raccourcis clav.	жL ЖK		
				8901R v1.0
	BIENVENUE	Micrologiciel à n	nettre à jour	
				Explorer
	DÉTECTION APPAREIL	Connexion au serveur impossible		Terecharger
	MAJ MICROLOGICIEL			
				RESTAURATION
	RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR	SUIVANT
		Sur la détect. de l	appareil	
	PARAM. PÉRIPH.			

Img. 10

CHANGER LA LANGUE DES INSTRUCTIONS VOCALES

N-Com Easyset permet de changer la langue des instructions vocales (Voice Prompt) même si votre micrologiciel est déjà mis à jour avec la dernière version disponible sur le serveur.

Procéder comme suit :

- 1. Suivre la procédure décrite ci-dessus dans les étapes 1 à 4.
- 2. Dans la fenêtre MAJ MICROLOGICIEL :
 - Sélectionner la langue des instructions vocales dans le menu déroulant
 - Cliquer sur le bouton « TÉLÉCHARGER » et sélectionner le dossier où le fichier « .img » devra être enregistré dans l'ordinateur.

	N-Cor	m Easyset	
	ION SYSTEM		X
		B90	IR TEST 8901
			v1.0
BIENVENUE	Micrologiciel à mettre à jo	bur	
			Explorer
	Dernière version: v1.1	Instructions vocales	Français 🗘
DÉTECTION APPAREIL			Télécharger
MAJ MICROLOGICIEL			
		RES	TAURATION >
RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR	SUIVANT >
	Sur la détect. de l'appareil		
PARAM. PÉRIPH.			

Img. 11

	Save As: B901_R-v1.1-fr.img Tags: Where: Documents	▼	DIR TEST v1.0
BIENVENUE		Cancel Save	Explorer
DÉTECTION APPAREIL	Dernière version: v1.1	Instructions vocales	Français (Télécharger
MAJ MICROLOGICIEL			
		RE	STAURATION >
RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR	SUIVANT >
	Appuyez sur le bouton [MIS	E À JOUR]	
PARAM. PÉRIPH.			

Img. 12

• Le fichier « .img » téléchargé est désormais visible dans la case « Micrologiciel à mettre à jour ».

	N-Cor	n Easyset		
				X
			8901R v1.0	901
BIENVENUE	Micrologiciel à mettre à jo	ur		
	/Users/ncom/Documents	Explorer	Explorer	
DÉTECTION APPAREIL	Dernière version: v1.1	Instructions vocale	Français Télécharge	\$ 9r
MAJ MICROLOGICIEL				
		R	ESTAURATION	>
RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR	SUIVANT	>
	Appuyez sur le bouton [MIS	SE À JOUR]		
PARAM. PÉRIPH.				

Img. 13

- Cliquer sur le bouton « MISE À JOUR ». La procédure de mise à jour du micrologiciel commence.
- 3. Lorsque la procédure est terminée, la version mise à jour du micrologiciel s'affiche dans le coin supérieur droit, à côté du logo du produit.

N-Com Easyset							
	ION SYSTEM				X		
			B90	v1.1	<u>201</u>		
BIENVENUE	Micrologiciel à mettre à jo	ır					
				Explorer.			
	Dernière version: v1.1	Instruct	Instructions vocales		\$		
DÉTECTION APPAREIL					er		
MAJ MICROLOGICIEL							
			RES	TAURATION	>		
RESTAURATION	< RETOUR	MISE À JOUR		SUIVANT	>		
	MAJ du micrologiciel réussi	9					
PARAM. PÉRIPH.							

Img. 14

Pour arrêter d'utiliser N-Com Easyset, fermer l'application, débrancher tout d'abord le connecteur USB de l'ordinateur puis le connecteur branché au casque.